

2. 車両状態設定事項

- (1) この車は国産貨物車で、クラス区分はIVクラスとする。
- (2) この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席、助手席エアバッグ付きオートマチックミッション車の価格である。
- (3) この車の走行キロ数は、84,722kmである。
- (4) 新車時からの保証書、整備手帳、取扱説明書が3点とも備え付けられている。
- (5) 定期点検整備記録簿により、次の通り法定12ヵ月点検整備を受けている事を確認した。
定期点検実施年月日 令和 2年 3月 9日 点検時走行キロ数 73,671km
- (6) 室内はルームクリーニングが必要である。
- (7) 運転席セパレートシート(クッション・布)にへたりがあり、修理を要する。
- (8) ルームミラーが割れており、交換を要する。
- (9) オプションで、インダッシュタイプのナビゲーションシステム(メモリー式)とバックカメラ(1個)が装備されているが、取扱説明書が欠品している。
- (10) ファンベルトから異音があり、ベルトの交換を要する。
- (11) 右ドアに、カードサイズ以上A4サイズ未満の塗装を要する線傷が離れて2カ所ある。
- (12) フロントバンパ(一本もの)の右コーナー部に、カードサイズ以上A4サイズ未満の塗装を要するすり傷がある。
- (13) アンテナ(手動)が折れており、交換を要する。
- (14) フロントガラス(カラー・被害軽減ブレーキカメラ付)に、飛び石による小傷が5カ所ある。
- (15) トラック用ミラー(助手席側)の反射鏡部が破損している。
- (16) 荷台ガードフレーム(鳥居)がはなはだしく曲がっており、交換を要する。
- (17) 左サイドゲートの鉄板に、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みがある。
- (18) 標準外架装で、前立板に鉄板が張られている。
- (19) 右サイドゲートの鉄板に、カードサイズ以上A4サイズ未満の塗装を要する線傷がある。
- (20) 右テールレンズが割れており、レンズの交換を要する。
- (21) 正規のタイヤが装着されており、サイズ、残り溝は次の通りである。

前	(左)	6mm	(右)	7mm	195/75 R15	117/115 L
後	(左)	4mm	(右)	5mm	195/75 R15	117/115 L
スペア		1mm				

以上