

〔練習〕

カーチェックシートの記入要領【乗用車】

[A501202]

		氏 名

- この実技問題は、加減点基準を使用し、実車を想定して行う机上査定です。
- 下記の自動車検査証写(架空のもの)と、車両状態を表した設問に従って、カーチェックシートを仕上げなさい。
- 解答は、設問されている車両の状態をチェックして査定価格まで算出なさい。
- 加減点の点数は、加減点基準収載の数値を使用して解答なさい。
- 点数を金額に置きかえるときは、この設問では1点を1,000円として計算なさい。
- 査定年月日は、令和 3年 6月 20日としなさい。

2. 車両状態設定事項

- この車は国産乗用車で、クラス区分はIVクラスとする。
- この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席、助手席エアバッグ付きオートマチックミッション車の価格である。
- この車の自賠責保険期間は、令和 3年 1月 22日～令和 5年 1月 22日である。
- この車の走行キロ数は、19,850kmである。
- 新車時からの保証書・整備手帳・取扱説明書が 3点とも備え付けられている。
- 定期点検整備記録簿により、次の通り法定 2年点検整備を受けていることを確認した。
定期点検実施年月日 令和 3年 1月 14日 点検時走行キロ数 17,429km
- 室内はルームクリーニングを必要とする汚れはあるが、他には減点する箇所はなかった。
- オプションで、インダッシュタイプのナビゲーションシステム(HDD)が装備されているが、ナビゲーションシステムの取扱説明書が欠品している。
- 車両は全体的にみがきを必要とする汚れがある。
- エンジンはアイドルリングが不良である。
- サブマフラーから排気もれがある。
- デファレンシャルのオイルシールからオイルもれ(1カ所)がある。
- 右電動ドアミラー(ウインカー付、電動格納式)のカバー部に塗装修理が可能な 5cmの線傷がある。
- ボンネットに、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みとA4サイズ以上の塗装を要する線傷が離れた所にある。
- フロントバンパ(一本もの)の左コーナー部に、カードサイズ以上A4サイズ未満の塗装を要するすり傷がある。
- 左フロントフェンダに、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みがある。
- フロントガラス(カラーガラス、被害軽減ブレーキカメラ付)の助手席側に飛石による小傷が 2個ある。
- 左リヤドアに、交換跡がある。
- リヤエンドパネルからトランクフロアにかけて修復歴と判断できる修理跡がある。
- 右リヤホイールカバー(フルカバー)に 10cmの線傷がある。
- 正規のタイヤ(175/65R14 88S)が装着されており、残り溝は次の通りである。
前 (左) 1mm (右) 2mm
後 (左) 6mm (右) 5mm
(スペアタイヤ) 応急用を確認。

1. 自動車検査証写

令和 3年 1月 15日

東京運輸支局長

自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用	車 体 の 形 状			
品川 500 み 1671	平成 30年 1月 22日	平成 30年 1月	小型	乗用	自家用	箱型			
車 名			乗車定員	最大積載量		車両重量	車両総重量		
ノゾミ			5人	- kg		1000 kg	1275 kg		
車 台 番 号			長 さ	幅	高 さ	前軸重	後軸重	後軸重	後軸重
JA100-868735			428 cm	169 cm	138 cm	620 kg	- kg	- kg	380 kg
型 式	原 動 機 の 型 式	総排気量又は定格出力		燃 料 の 種 類		型式指定番号	類別区分番号		
ABC-JA100	M	1.49 L		ガソリン		10722	0033		
所有者の氏名又は名称	〇〇自動車販売								
所有者の住所	東京都港区西新橋△丁目△-△								
使用者の氏名又は名称	査定太郎								
使用者の住所	東京都港区西新橋△丁目△								
使用の本拠の位置	* * *								
有効期間の満了する日	令和 5年 1月 21日								
備 考	〔品川〕 継続検査 〔走行距離計表示値〕 17,400km (令和 3年 1月 15日) 以下余白								