

【貨物車】

[T214102]

2. 車両状態設定事項

- (1) この車は国産貨物車で、クラス区分はIVクラスとする。
- (2) この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席エアバッグ付きマニュアルミッション車の価格である。
- (3) この車の自賠責保険期間は、令和4年6月15日～令和5年6月15日である。
- (4) この車の走行キロ数は、72,765kmである。
- (5) 新車時からの保証書、整備手帳、取扱い説明書が3点とも備え付けられている。
- (6) 定期点検整備記録簿により、次の通り法定12ヵ月点検整備を受けている事を確認した。
定期点検実施年月日 令和4年6月9日 点検時走行キロ数 58,212km
- (7) 室内はルームクリーニングが必要であり、さらに内装の著しい汚れもある。
- (8) 運転席セパレートシート(クッション・ビニール)に、1cm以上のタバコのこげ穴が1個ある。
- (9) バッテリー(1個)の機能が低下しており、交換を要する。
- (10) エンジン、アイドリングが不良で調整を要する。
- (11) アンテナが折れており、交換を要する。
- (12) 左右のドアに、A4サイズ以上の文字書きがある。
- (13) フロントバンパの右側に、カードサイズ以上A4サイズ未満のすり傷がある。
- (14) フロントパネルに、1cm以上カードサイズ未満の凹みと、1cm以上カードサイズ未満の塗装を要する線傷が離れた所にある。
- (15) フロントガラス(カラーガラスで被害軽減ブレーキカメラ付)に、飛石による小傷が5個ある。
- (16) ルーフパネルに、カードサイズ以上A4サイズ未満の凹みが離れて2カ所ある。
- (17) 荷台ガードフレームに、修理を必要としない程度の曲がりがある。
- (18) 左サイドゲートの鉄板に、軽度の腐食がある。
- (19) リヤゲートに、パネル総面積の1/2以上の凹みがある。
- (20) 標準外架装で、荷台フロアの四隅に水抜き穴が4個ある。
- (21) デファレンシャルのオイルシール(1カ所)からオイルが漏れており、修理を要する。
- (22) 正規のタイヤが装着されており、サイズ、残り溝は次の通りである。

前	(左) 8mm	(右) 8mm	175R13LT-8PR
後	(左) 4mm	(右) 5mm	175R13LT-8PR
スペア	5mm		

以上